



2R

الرموز:
R: زر اخراج الطاقة
FB: زر البرمجة

- ✓ 2 ابحث عن اللمس الجاف - تشغيل / إيقاف ، مؤقت أو عالق واحد
- ✓ 5 أمبير لكل خرج
- ✓ 4 جداول مدمجة لكل قناة
- ✓ 2 مدخلات اتصال جاف
- ✓ المدمج في امدادات الطاقة VDC12

بالإضافة إلى أسلاك التلامس الجافة ، يوجد أيضًا سلك V12 (أحمر) وسلك COM (أسود) كلاهما يستخدمان معًا لتزويد جهد 12 فولت لمنتج خارجي. يستخدم سلك COM أيضًا بشكل مشترك مع جهات الاتصال الجافة.

HIGOAL

17-09-20



2R التوصيلات

جلستان جافة على التوازي لكل زر.
يعمل زر اللمس الجاف على تنشيط ما يتم ضبطه على زر اللمس
ملاحظة: جلستان اللمس الجاف غير نشطة في وضع السيت.



دخول التيار الكهربائي
220/24/12 / اتصال (الجاف)
Line
صفر
مستهلك
مستهلك



HIGOAL

17-09-20

